



- [bundeswehr.de](https://www.bundeswehr.de) ·

Sie sind hier: [Startseite](#) > [Aktuelles](#) > [Nachrichten und Berichte](#) > [Jahr 2019](#) > [Oktober 2019](#) > Mehrzweckhubschrauber NH-90: Befestigungselement wird ausgetauscht

Mehrzweckhubschrauber NH-90: Befestigungselement wird ausgetauscht



Der Mehrzweckhubschrauber NH-90 ist ein allwetter- und nachflugtauglicher Transporthubschrauber (Quelle: Bundeswehr/Marco Dorow)[Größere Abbildung anzeigen](#)
Strausberg/Brandenburg, 16.10.2019.

Auch in Trainings- und Ausbildungssituationen hat die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr höchste Priorität. Die Industrie hat kürzlich darauf hingewiesen, dass es bei dem Mehrzweckhubschrauber NH-90 zu Problemen im Bereich des Heckrotors kommen kann. Bundeswehr und Industrie arbeiten gemeinsam an der Lösung. Es werden nun alle Heckrotorblätter von den NH-90 überprüft, die vor 2018 ausgeliefert wurden.

Alle betroffenen Hubschrauber werden überprüft. Nach beanstandungsfreier Prüfung durch luftfahrzeugtechnische Experten ist ein Weiterbetrieb zunächst noch möglich. Die betroffenen Komponenten müssen dann jedoch zeitnah ausgetauscht werden. Nur mit dem neuen Modifikationsstand ist der weitere Dauerbetrieb zulässig. Durch den Vorfall ist die materielle Einsatzbereitschaft des NH-90 in den nächsten Wochen eingeschränkt.

Die nach 2018 ausgelieferten Hubschrauber müssen nicht untersucht und modifiziert werden, da hier bereits eine neue Komponente verbaut ist.

Das Heer erfüllt uneingeschränkt seine Einsatzverpflichtungen, da der NH-90 aktuell in keinem Auslandseinsatz eingesetzt und eingeplant ist. Insgesamt ist der Flugbetrieb der NH-90 Flotte nicht gefährdet.

Stand vom: 16.10.2019

<https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.oktober2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBGZFT890DIBR>